

## 小学校通学路点検結果記録表


No	場所	危険箇所の概要	対策の必要性と具体的な対策案		
1	町道中央線及び田野町ふれあいセンター周辺	<p>町の中心部を走る道路で、交通量が多い。道幅が広く、直線的な道路なのでスピードを出しがち。</p> <p>車道と歩道は色分けされているが、段差や仕切りはないため、車両運転手は歩道という意識が希薄となっている。</p>	<p>不用 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">必要</span></p>	移動経路の変更等による対策	
				道路管理者による対策	ロータリー周辺や歩道の付替えを含めた改良工事（歩車分離）を検討する。
				警察による対策	町道中央線のスピード超過や横断歩行者への配慮（一時停止）等について取り締まりを強化し、ドライバーへの啓発を図る。
				その他	町広報誌やホームページ等で点検状況を報告するとともに、通学路の安全についての啓発を行う。

その他、今回の点検箇所に限らず通学路の安全対策全般についての意見

道路管理者に「民地からの草木の繁茂により、歩行者の通行が妨げられている」という相談が良く寄せられる。民地の草木については、行政が勝手に切ることができないため、持ち主が適切に管理をして欲しい。また、老朽化した家屋が台風等で倒壊して、道をふさぐというケースも同様で、持ち主による適切な管理が必要。

⇒当町では、町広報誌等で定期的に啓発をしている。また、本年度から危険木の伐採に係る補助制度を創設したので活用して欲しい。

# 田野小学校通学路地図・今回点検箇所



学校名	田野町立田野小学校	担当者 職名	教頭	氏名	大坪 麻史
路線名	国道 ・ 県道 ・ <b>市町村道</b> ( 中央線 )				
場所 (番地・目標物等)	町道中央線及び田野町ふれあいセンター周辺				
危険な状況					役場駐車場及びふれあいセンター駐車場の施設の敷地内通路だが、通り抜けて頻繁に車が往来している。
その他参考となる事項	車道と歩道は色分けされているが、段差がないため車両運転者は歩道という意識が希薄となっている。				駐車場の出入口で、歩道を横切らなければならないが、減速もせずに出ていく車両がある。(飛出注意看板を設置)

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。