


小学校通学路等点検結果記録表

No	場所	危険箇所の概要	対策の必要性と具体的な対策案		
1	町道浜の後線及び田野小学校正門周辺	<p>田野小学校正門前は通学時の自動車での送迎の乗降場所となっており、特に朝の登校時に混雑している。周辺道路の渋滞にもつながり迷惑をかけているとともに車両により死角ができるため危険。</p> <p>町道浜の後線の小学校から田野病院駐車場までの区間は、自動車1台分がギリギリ通れる道幅ですが、通行する車もある。また、路面や側溝のふた等が経年劣化により、破損していたり、段差ができたりしており危険である。</p> <p>※町道浜の後線は、田野小学校の指定通学路ではないが、田野病院への通院や周辺施設を利用する児童が通るため、今回点検を実施した。</p>	<p>不用・必要</p>	移動経路の変更等による対策	—
				道路管理者による対策	町道浜の後線については、老朽箇所の修繕を検討する。
				警察による対策	—
				その他	小学校正門前については、教育委員会が保護者への通知文書や今回の点検状況の報告を町広報誌や町ホームページに掲載することで、駐車しないよう促し、交通渋滞につながる心配のないふれあいセンターの駐車場等の代替え地を利用してもらうよう周知を図る。

その他、今回の点検箇所に限らず通学路の安全対策全般についての意見

特になし。

田野小学校通学路地図・今回点検箇所




通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 1

学校名	田野町立田野小学校	担当者 職名	教頭	氏名	大坪 麻史
路線名	国道 ・ 県道 市町村道 (浜の後線)				
場所 (番地・目標物等)	町道浜の後線及び田野小学校正門周辺				
危険な状況					
その他参考となる事項	<p>自動車1台分がギリギリ通れる道幅ですが、通行する車もある。また、路面や側溝のふた等が経年劣化により、破損していたり、段差ができていたりしている。</p> <p>自動車での送迎の乗降場所となっており、特に朝の登校時に混雑している。周辺道路の渋滞にもつながり迷惑をかけている。</p>				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。